

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности Главы
ЗАТО г. Железнодорожск


_____ А.А. Сергейкин
« _____ » _____

А К Т

**комиссионного обследования технического состояния бесхозяйного имущества:
нежилого здания «Автотесовая», расположенного по адресу: ЗАТО Железнодорожск, п.
Новый Путь, ул. Водная, д. 1Б**

ЗАТО Железнодорожск

19.01.2021 г.

Комиссия в составе:

Ю.А. Белоусовой	- главного специалиста Отдела КУМИ Администрации ЗАТО г. Железнодорожск,
Ю.П. Петровой	- начальника ТО УГХ Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
К.А. Ануфриевой	- главного специалиста ТО УГХ Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

провела визуальное обследование технического состояния нежилого здания «Автотесовая», расположенного по адресу: ЗАТО Железнодорожск, п. Новый Путь, ул. Водная, д. 1Б. Основанием проведения обследования является служебная записка начальника КУМИ от 30.12.2020 № 20-74/55.

При обследовании установлено:

1. Здание нежилое, кирпичное, одноэтажное с пристройкой сооружения ангарного типа. Год завершения строительства – 1984. Площадь здания – 67,3 кв.м.

2. При осмотре здания выявлено следующее:

2.1. Здание имеет помещение, три деревянных двухстворчатых оконных заполнения, одно деревянное дверное заполнение. Дверь и окна находятся в удовлетворительном состоянии.

2.2. Здание оснащено сетями наружного и внутреннего освещения.

2.3. Фасад здания кирпичный без штукатурного и окрасочного слоев.

2.4. Крыша здания односкатная, покрытие шиферное. Состояние удовлетворительное.

2.5. Отделка помещения: стены оштукатуренные, без окрасочного слоя; потолок состоит из плиты перекрытия без окрасочного слоя, полы бетонные заливные.

2.6. Системы отопления, водоснабжения отсутствуют.

3. При осмотре пристройки выявлено:

3.1. Стены состоят из деревянных стоек из бруса (200*200), обшиты волнистыми шиферными листами по разряженной обрешетке из досок. Местами часть листов шифера отсутствует.

3.2. Крыша двускатная. Покрытие шиферное по деревянным стропилам и разряженной обрешетке из досок. В торцах сооружения имеются фронтоны. Состояние удовлетворительное.


3.3. В помещении полы заливные бетонные, имеются металлические рельсы, смотровая яма закрытая деревянным настилом.

3.4. На стенах помещения установлены 8 светильников, лампочки отсутствуют.


Решение комиссии:

1. Техническое состояние здания с пристройкой в целом удовлетворительное, требуется ремонт покрытия стен пристройки, восстановление освещения.

Подписи:

_____  Ю.А. Белоусова

_____  Ю.П. Петрова

_____  К.А. Ануфриева