

Администрация  
ЗАТО г. Железногорск

Протокол выездного совещания  
общественной комиссии по развитию городской среды

10.12.2021г.

Председатель:

Сергейкин А.А. — Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ.

Присутствовали члены комиссии:

Акульшина А.А.

Антонов Э.Ю.

Двирный Г.В.

Бурдин М.В.

Коломенская А.В.

Балашов Е.А.

Витман О.В.

Падалкина Л.Н.

Тельманова А.Ф.

Мамонтова В.А.

Шевченко А.В.

Приглашенные лица:

Винокуров Е.С.

Масалов Ю.С.

Плачева М.А.

Всего на совещании присутствуют 15 членов комиссии.

На основании п. 7 Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372, при условии присутствия больше половины общего количества членов комиссии, заседание комиссии правомочно.

**ПОВЕСТКА:**

Контроль выполненных работ по благоустройству общественного пространства на территории в районе зданий: ул. Толстого 22, ул. Белорусская 42, северо - восточнее зданий ул. Белорусская 45, 45А (далее - общественное пространство), включенного в перечень общественных территорий, подлежащей благоустройству в 2021 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 год».

**ВЫЯВЛЕНО:**

При осмотре благоустройства общественного пространства выявлены следующие замечания:

- возле большой трибуны наблюдается незакрепленная урна, между установленной деревянной лестницей и трибуной имеется зазор шириной более 10 см, в месте размещения уличного прожектора наблюдается наличие неизолированного кабеля;

- при осмотре комплекса с качелями и встроенным сантехническим модулем наблюдается отсутствие одной качели, не выполнено ударопоглощающее покрытие под игровое оборудование, при визуальном осмотре крепежные конструкции подвесной качели не совпадают с индивидуальным паспортом изделия;
- на детской игровой площадке на качеле – гнезде наблюдается повреждение сидения из сетки, также не выполнено ударопоглощающее покрытие под игровое оборудование;
- игровой комплекс с башней, горками и элементами скалодрома установлен не по паспорту индивидуального изделия, а именно: на искусственном холме отсутствует резиновое покрытие и скалодромные рельефы (зацепы) для лазания, лестница для подъема не оборудована перилами с двух сторон, что не соответствует требованиям п. 4.3.22.3, п. 4.3.28.7 ГОСТ Р 52169-2012;
- при осмотре площадки для выгула собак на док-боксе наблюдается незакрепленный контейнер, на барьере - балансире для собак наблюдается повреждение металлического крепления доски, панельное сетчатое ограждение не соответствует требованиям технического паспорта;
- при осмотре игрового комплекса из массива дерева выявлено несоответствие требованиям ГОСТ Р 52169-2012, а именно: наблюдается неустойчивое крепление переходных мостиков, на деревянных конструкциях на болтовых соединениях отсутствуют защитные колпаки, на деревянных элементах имеются задиры и занозы. При визуальном осмотре наблюдается несоответствие крепления конструкций и отсутствие отдельных элементов с индивидуальным паспортом на оборудование;
- при осмотре смотровой площадки с горкой, наблюдаются частичные разрывы сетки в ограждениях, отсутствие гамака, разломанное баскетбольное кольцо, высота перил лестницы не соответствует п. 4.3.22.5 ГОСТ Р 52169-2012;
- на стритбольной стойке с баскетбольным кольцом наблюдаются частичные разрывы сетки на воротах и отсутствие сетки на баскетбольном кольце;
- при осмотре тренажеров, в местах крепления наблюдается наличие следов ржавчины, потертости и следы повреждения окрасочного слоя, частичное отсутствие пластмассовых заглушек на стойках конструкций, отсутствие резинового упора на тренажере «жим ногами»;
- при осмотре памптрека наблюдаются многочисленные зазоры между листами покрытия, сама конструкция установлена на деревянные подпорки, которые в период эксплуатации не обеспечивают надежную устойчивость конструкции.

Поскольку, осмотр общественной территории производился в зимнее время, из-за снежного покрова невозможно определить состояние покрытия территории, газонов, в том числе и наличие ударопоглощающего покрытия под игровым и спортивным оборудованием.

При осмотре общественной территории в целом, на газонах наблюдается наличие строительного мусора, камней большой фракции и наличие резиновых покрышек, не выполнена вертикальная планировка территории, местами наблюдается демонтаж гибкого бордюра, из заявленных 142 шт. кустарников всего зафиксировано 82 шт.

#### РЕШЕНИЕ:

1. МКУ «УИК» в рамках гарантийных обязательств в соответствии с контрактом, взять под контроль устранение выявленных замечаний по благоустройству общественного пространства;

2. Общественной комиссии произвести повторный осмотр после устранения указанных замечаний.

3. Администрации ЗАТО г. Железногорск в целях обеспечения безопасности на объекте, в кратчайшие сроки предусмотреть финансирование на выполнение работ по установке ограждения в месте размещения деревянного игрового оборудования и стритбольной площадки.

4. Администрации ЗАТО г. Железногорск в весенне-летний период провести осмотр состояния зеленых насаждений, после чего произвести снос либо санитарную или омолаживающую обрезку деревьев, с предусмотрением посадки новых саженцев деревьев и кустарников по всей территории.

Голосовали:

За — 15 голосов,

Против — 0 голосов,


Воздержались — 0 голосов.

Подписи:

Сергейкин А.А.




Акульшина А.А.



Антонов Э.Ю.



Двирный Г.В.




Бурдин М.В.




Коломенская А.В.




Балашов Е.А.



Витман О.В.



Падалкина Л.Н.




Тельманова А.Ф.



Мамонтова В.А.



Шевченко А.В.



Винокуров Е.С.



Масалов Ю.С.



Плачева М.А.

