

Протокол выездного совещания
общественной комиссии по развитию городской среды

18.06.2025 г.

Председатель:

Вычужанин Р.И. — Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
ЖКХ

Присутствовали члены комиссии:

Масалов Ю.С.

Акулышина А.А.

Плачева М.А.

Антонов Э.Ю.

Бурдин М.В.

Мамонтова В.А.

Панков Е.О.

Падалкина Л.Н.

Ковалев А.В.

Олейник И.А.

Всего на совещании присутствуют 10 членов комиссии.

На основании п. 7 Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 27.02.2017 № 372, при условии присутствия больше половины общего количества членов комиссии, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА:

1 Проведение осмотра технического состояния общественного пространства Бульвара Андреева, расположенного на ул. Андреева на участке от ул. Школьная до ул. Кирова (далее - общественное пространство), благоустроенного в 2024 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. Направление экземпляра настоящего протокола в Администрацию ЗАТО г. Железнодорожск.

ВЫЯВЛЕНО:

При осмотре благоустройства общественного пространства выполненного в 2024 году, выявлены следующие замечания:

1. На тротуарном покрытии:

- стыковое соединение пластикового бордюра, расположено выше уровня брусчатого покрытия;
- по ул. Ленина напротив расположения теневых навесов наблюдается проседание покрытия.

2. При осмотре малых архитектурных форм:

- отсутствуют болтовые крепления на велопарковке;
- на диван-качелях, урнах, скамьях частично отсутствуют болтовые соединения, наблюдается наличие следов ржавчины;
- на качеле «гнездо» на цепных подвесах разрыв термоусадочной трубки, разрушение узла крепления для фиксации подвеса;

3. При осмотре опор освещения:

- вдоль улицы Ленина, напротив теневых навесов, выявлены незабетонированные участки, прилегающие к местам установки фонарных столбов;
- наличие следов коррозии на болтовых соединениях в месте расположения опор освещения;
- промывание грунта в месте примыкания опоры освещения и грунта;
- гофрированная прокладка кабеля частично не заглублена в грунт;
- в качестве элемента выравнивания вертикали опоры центрального столба подвесного освещения, расположенного со стороны ул. Ленина, применены отдельные гайки, что не обеспечивает жесткость и надежность конструкции.

4. Газон после проведения земельных работ не восстановлен, по всему периметру наблюдается проростание сорняков.

РЕШЕНИЕ:

1. МКУ «УИК» в соответствии с контрактом, в рамках гарантийных обязательств, провести претензионную работу с подрядными организациями, выполнявшими строительные работы по благоустройству, взять под контроль устранение выявленных замечаний, в срок до 01.09.2025.

2. Протокол комиссии в 3-х дневный срок направить в Администрацию ЗАТО г. Железнодорожск, опубликовать в средствах массовой информации, разместить на сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Голосовали:

За — 10 голосов,

Против — 0 голосов,

Воздержались — 0 голосов.

Подписи:

Вычужанин Р.И.

Масалов Ю.С.

Акульшина А.А.

Плачева М.А.

Антонов Э.Ю.

Бурдин М.В.

Мамонтова В.А.

Панков Е.О.

Падалкина Л.Н.

Ковалев А.В.

Олейник И. А.

и. ч Газон восстановлен в объеме
проектно-сметной документации.